WARMIŃSKO-MAZURSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w Olsztynie
10-575 OLSZTYN
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9

Olsztyn, 03 kwietnia 2014 r.

WZ-III.9612.8.2014

SZANOWNY PAN
LESZEK DUDZIŃSKI

DYREKTOR
UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA
KLINICZNEGO W OLSZTYNIE

Działając na podstawie § 25 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz.U. z 2012r., poz. 1509) w załączeniu przekazuję wystąpienie pokontrolne zawierające ustalenia i ocenę skontrolowanej działalności.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 161e ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. *o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* (Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) w związku z art. 118 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. *o działalności leczniczej* (Dz.U. z 2013, poz. 217 j.t.) oraz art. 19 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. *o wojewodzie i administracji rządowej w województwie* (Dz.U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) w dniu 14 marca 2014 r. w podmiocie wykonującym transport sanitarny pn. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, ul. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn, przeprowadzono kontrolę problemową.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej (kopia - akta kontroli s. 13 - 15).

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie czy środki transportu sanitarnego spełniają cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 14 marca 2014 r.

29

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Zdrowia Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, na podstawie pisemnych imiennych upoważnień wydanych przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego:

- Pani Katarzyna Orłowska – inspektor wojewódzki - upoważnienie numer FK-VI.0030.220.2014,
- Pani Aldona Powierża - starszy inspektor wojewódzki - upoważnienie numer FK-VI.0030.259.2014.

W toku kontroli ustalono, że w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie transport pacjentów wykonywany jest środkiem transportu sanitarnego tj. ambulansem marki MERCEDES BENZ o numerze rejestracyjnym NO 62868. Powyższy pojazd skontrolowano w zakresie wyposażenia medycznego zgodnie z Polską Normą PN-EN 1789+A1 „Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – ambulanse drogowe".

Zgodnie z cytowaną normą ambulans do transportu pacjentów co do których nie przewiduje się, że staną się pacjentami w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego powinien spełniać wymagania dla ambulansu typu A.

Podczas przeglądu wyposażenia medycznego powyższego ambulansu, według wymagań określonych w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1 dla ambulansu typu A stwierdzono następujące uchybienia:

1. <u>W zakresie wyposażenia do wentylacji/oddychania:</u>
   - brak przenośnego zbiornika tlenu,
   - brak przenośnego urządzenia do odsysania,
2. <u>W zakresie wyposażenia w wyroby bandażowe i do pielęgnacji:</u>
   - brak basenu,
   - brak pojemnika na mocz,
   - brak rękawic chirurgicznych sterylnych,
   - brak zestawu porodowego,
   - brak nieprzepuszczalnego prześcieradła na nosze.
3. <u>W zakresie wyposażenia w środki ochrony indywidualnej:</u>
   - brak rękawic ochronnych/do szczątków dla personelu ambulansu,
4. <u>W zakresie wyposażenia w materiały ratownicze i ochronne:</u>
   - brak reflektora punktowego.

(wykaz sprzętu - akta kontroli s.17 - 19)

30

Ponadto podczas kontroli ustalono, że ambulans do transportu pacjentów nie jest wyposażony w nadajnik – odbiornik radiowy. Personel ambulansu kontaktuje się za pomocą telefonów komórkowych (wykaz sprzętu – akta kontroli s. 19).

W zakresie czynności polegających na przeglądzie sprzętu technicznego pozostającego na wyposażeniu kontrolowanego ambulansu, sprawdzono sprawność defibrylatora. Na podstawie oględzin oraz paszportu technicznego aparatu defibrylatora typu LIFEPAK 20 o numerze seryjnym 31752183, gdzie widnieje adnotacja o przeglądzie technicznym z dnia 12 marca 2014 r. ustalono, że urządzenie jest uszkodzone (kopia paszportu technicznego – akta kontroli s. 24 - 25) Koordynator ds. lecznictwa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, oświadczył, że do czasu wykonania ekspertyzy oraz podjęcia decyzji o naprawie powyższego defibrylatora, na miejsce niesprawnego urządzenia zostanie udostępniony aparat zastępczy tj. defibrylator typu PIC o numerze seryjnym 92601. (oświadczenie – akta kontroli s. 21) Na podstawie wpisu do paszportu technicznego urządzenia stwierdzono, iż jest ono sprawne. Ostatniego okresowego przeglądu technicznego dokonano w dniu 16 sierpnia 2013 r. (kopia paszportu technicznego s. 22 - 23).

Ponadto podczas kontroli stwierdzono, iż pojazd jest oznakowany symbolem „P" wykorzystywanym w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego do oznaczenia rodzajów zespołów ratownictwa medycznego. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy *o Państwowym Ratownictwie Medycznym* (Dz.U. z 2013 r., poz. 757 z późn. zm.), oznaczenia systemu używają jednostki systemu PRM, oraz lekarz koordynator. Natomiast zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. *w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołu ratownictwa medycznego* (Dz.U. z 2010 Nr 209, poz. 1382) nadruk „P" umieszcza się na środkach transportu sanitarnego wykorzystywanych przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego.

Biorąc pod uwagę wymagania jakie muszą spełniać środki transportu sanitarnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pojazd poddany wizytacji w skontrolowanym obszarze działalności w wyżej wymienionej jednostce oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Mając na uwadze powyższe uwagi i wnioski zawarte w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym oczekuję od Pana Dyrektora wyeliminowania przedstawionych uchybień, tj. uzupełnienia wyposażenia ambulansu wykorzystywanego do transportu sanitarnego (MERCEDES BENZ o numerze rejestracyjnym NO 62868) oraz usunięcie z pojazdu oznakowania zastrzeżonego dla ambulansów systemu Państwowego Ratownictwa

31

Medycznego. Jednocześnie proszę o przesłanie w terminie do 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, pisemnej informacji o wykonaniu powyższych zaleceń.

Materiały z kontroli włączono do akt kontroli.

Uprzejmie informuję, że stosownie do § 25 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz.U. z.2012r., poz.1509) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Marek Zaczek
DYREKTOR
Wydziału Zdrowia

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Katarzyna Orłowska

KIEROWNIK ODDZIAŁU
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Piotr Szcześniak

32